





Po rozpięciu tej kostki z zielonymi przewodami nie działa rozrusznik i dekompresor



Tylko trzy białe i jedna czarna kostka.
Ich rozłączenie (poza tą umieszczoną
pod wszystkimi – patrz zdjęcie
poprzednie) niczego nie zmienia.

„Tajemniczy” niebieski
kabelek w koszulce w
miejscu łączenia



Niebieska kostka.
Umieszczona
bardziej z przodu (w
osi moto) od
pozostałych.
Również niczego nie
zmienia.